



## Kurzanleitung



Die vorliegende Kurzanleitung enthält Informationen zur Sicherheit und zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Messsystems. Die vollständige Bedienungsanleitung sowie Software und Treiber stehen zum Download unter [www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs).



Vollständige Bedienungsanleitung und Software  
[www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs)



### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Partikelzähler misst und ermittelt die Anzahl von festen Verunreinigungspartikeln in hydraulischen, schmierenden oder Getriebeflüssigkeiten. Das Gerät ist als präzise Messvorrichtung für alle Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Petroleumbasis gedacht; Phosphat-Ester (z. B. Skydrol®) und Wasser-Glykol sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Das Gerät kann gemäß den folgenden Standard-Normen betrieben werden: ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 Rev. E und F, ISO 11218, GB4208, GBT14039.

Der integrierte Datenspeicher kann Messergebnisse speichern, wenn eine dauerhafte Verbindung zu einem Computer nicht möglich ist.

Das Messinstrument arbeitet nach dem Licht-Blockade-Prinzip, bei dem ein speziell gebündelter, hochpräzise LED-Lichtquelle durch das Testmedium strahlt. Das austretende Licht wird dann von einem Fotodiodenmodul erfasst. Wenn ein Partikel den Laserstrahl passiert, verringert sich die Menge des Lichts, das auf die Photodiode trifft. Die Größe des Partikels kann dann mit dem Prinzip der Lichtschwächung berechnet werden.

### Fachpersonal

Die vorliegende Bedienungsanleitung und alle dazugehörigen Anleitungen richten sich an entsprechend ausgebildetes Fachpersonal, das mit den im jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Richtlinien und Normen vertraut ist. Das für die Inbetriebnahme und den Betrieb des Geräts zuständige Fachpersonal muss über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Diese Qualifikationen können in Form von Schulungen oder einer angemessenen Einweisung erworben werden. Das Fachpersonal muss mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sein und sie immer griffbereit aufbewahren.

### Sicherheitshinweise

Betreiben oder warten Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Vorgänge aus, bevor Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen haben. Alle Personen, die das Gerät bedienen, müssen die folgende persönliche Schutzausrüstung tragen:

- Schutzbrille
- Sicherheitsschuh
- Handschuhe
- Schutzzug (oder andere angemessene Schutzkleidung)

Bevor Installationsarbeiten vorgenommen werden und/oder das Gerät in Betrieb genommen wird, müssen die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau befolgt werden. Darüber hinaus müssen auch die aktuell geltenden Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz eingehalten werden.

Die Niedrinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod oder schweren Sachschäden führen.

**Gefahren und Risiken, die nicht ausgeschlossen werden können**

Quickguide-LasPaC/LPM • Multi • 6100311825 • 11/2024

- Stromschlaggefahr bei Elektromotoren im Fall einer Fehlfunktion des Motors
- Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen
- Unbeabsichtigtes Austreten von Öl führt zu Rutschgefahr
- Schlauabbruch und daraus resultierender Verlust von Schmiermittel
- Wenn das Gerät bei Öltemperaturen von mehr als 40/45 °C bewegt wird, muss bei der Handhabung der Metallanlagen/Schlüsse besondere Vorsicht walten. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißem Öl und dem Filtergehäuse.

### LASSEN SIE ALLE AUSRÜSTUNGSTEILE NACH DER VERWENDUNG ZUNÄCHST ABKÜHLEN.

#### Transport und Lagerung

Das Gerät wird mit der entsprechenden Schutzverpackung in einem Karton versandt. Karton und Schutzverpackung sollten nach Möglichkeit ordnungsgemäß recycelt werden. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es an einen geeigneten Ort und getrennt vom Produktionsbereich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät gelagert wird, sollten alle Anschlüsse mit ihren jeweiligen Kappen verschlossen werden. Das Gerät sollte an seinem Lagerort keine Behinderung der Produktion oder des Personals darstellen.

#### Montage

- Legen Sie die Entnahmestelle im Hydraulikkreislauf fest und bringen Sie eine Messcupplung des Typs M16x2 an. Wenn Sie Veränderungen am Hydrauliksystem vornehmen, vergewissern Sie sich zuvor, dass das System vollständig drucklos und isoliert ist.

Nur für LasPaC Geräte:

- Entfernen Sie die Kappe vom seitlich am Gerät befindlichen Niederdruck-Ablaufanschluss.
- HINWEIS: Drücken Sie dazu den Ring an der Schnellverschlusscupplung zurück, dadurch öffnet sich der Ablaufstopfen. Ziehen Sie nicht am orangen Haltegurt oder am Stopfen selbst.

▪ Denken Sie die Stopfen beschädigen und seine Funktionsweise beeinträchtigen.

- Entfernen Sie den Ablaufschlauch aus dem Satz und trennen Sie die Verbindungsanschlüsse.

▪ Schließen Sie den Ablaufschlauch an den Partikelzähler an, indem Sie den Ring an der Schnellverschlusscupplung zurückdrücken und den Steckerbinder des Ablaufschlauchs anschließen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Steckerbinder vollständig eingeführt ist und der Ring wieder in seiner ursprünglichen Position einrastet.

- Entfernen Sie das andere Ende des Schlauchs in einen geeigneten Behälter, um die austretende Flüssigkeit aufzufangen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, bei der ersten Flüssigkeitsentnahme des Geräts den mitgelieferten Behälter zu verwenden (um die zuvor geprüfte Flüssigkeit zu entfernen und eine Kreuzkontamination von Flüssigkeiten und Proben zu vermeiden).

Nach Abschluss der Erstentnahme sollte der Ablaufschlauch wieder in den Probenbehälter geführt werden (wenn möglich).

Schließen Sie den Ablaufschlauch NICHT an ein unter Druck stehendes System an. Andernfalls kommt es zu einer Fehlfunktion des Partikelzählers, die zu Schäden in seinem Inneren führen kann. Der Schlauch darf keine zusätzliche Sperrfunktion haben, sondern muss zur Atmosphäre entlüftet werden.

Die Niedrinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod oder schweren Sachschäden führen.

**Gefahren und Risiken, die nicht ausgeschlossen werden können**

- Entfernen Sie den M16x2 Messschlauch aus dem Satz und entfernen Sie die Kappen.
- Entfernen Sie die Kappe der M16x2 Messcupplung.
- Schließen Sie ein Ende des Druckschlauchs am Messpunkt an. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauchende vollständig eingerastet ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an die M16x2 Messcupplung des zu testenden Systems an.
- Das Produkt kann nun auf sichere Weise dem Systemdruck ausgesetzt werden.

#### Höchstdruck

Kompatibilität der Flüssigkeit: Version M – Mineralöle, synthetische Flüssigkeiten und Diesel

Version G – spezielle wasserbasierte/Unterwasserflüssigkeiten & Flüssigkeiten der Version M

Version E – Phosphat-Ester-Flüssigkeiten

Viskosität:  $\leq 400\text{cSt}$  LasPaC /  $\leq 1000\text{cSt}$  LPM

Flüssigkeitstemperatur: LasPaC: -5 (+23°F) ... +80°C (+176°F)

LPM: -25°C (-13°F) ... +80°C (+176°F)

Mindestdruck: LasPaC: 2 bar / 29 psi

LPM: Min.Druck in Abhängigkeit von der Viskosität (siehe Anleitung)

Höchstdruck: 420 bar / 6091.6 psi statisch

#### Service/Reparatur

Wenn Ihre Messgeräte eine Reparatur benötigen oder kalibriert werden müssen, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die im Speicher befindlichen Testergebnisse in die STAUFF Contamination Analyze herunterladen, bevor Sie den Partikelzähler zum Service einschicken. Während des Service/der Neukalibrierung durch STAUFF kann der Speicher u. U. gelöscht werden.

#### Hinweise für die Entsorgung

Recycling gemäß WEEE-Richtlinie.

Sie haben die Möglichkeit, das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an die Verkaufsstelle zurückzugeben, bei der sie es erworben haben.

Für alle weiteren Fragen steht Ihnen unser Vertriebsbüro gern zur Verfügung.

#### Hinweise zur BatterieentSORGUNG

Die Entsorgung von Batterien unterliegt in der EU der Batterieverordnung 2006/66/EG, in Deutschland dem Batteriegesetz (BattG) vom 25. Mai 2009 und international der jeweiligen nationalen Gesetzgebung.

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

#### Hinweis

Gefahr von Sachschäden durch aggressive und korrosive Stoffe.

Verwenden Sie auf keinen Fall abrasiv wirkende oder flüchtige Reinigungsmittel!

Verwenden Sie keine scharfen Objekte oder aggressive Reinigungsmittel!

#### Konformität

Dieses Messgerät entspricht den Richtlinien der Europäischen Union (EU).

Die bestätigten Normen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.



## Short instructions



These are short instructions with information on safety and the intended use of the measuring system.

Full operating instructions as well as software and drivers can be downloaded at [www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs).

### Full instructions and software



[www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs)

### Intended use

The Particle Counter measures and quantifies the numbers of solid contaminants in hydraulic, Lubrication and Transmission applications. The unit is designed to be an accurate instrument for applications utilizing all mineral oils and petroleum-based fluids, phosphate ester (e.g. Skydrol®) and water-glycol are available on request. Please contact STAUFF for further details.

The unit can operate using any of the international standard formats ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 revisions E and F, ISO11218, GB4208, GBT14039.

The integrated data logger records test results internally, for use where a computer cannot be permanently connected.

The instrument utilizes the light extinction principle whereby a specially collimated precision LED light source is used to illuminate the test media, this light is then captured via a photodiode module. When a particle passes through the beam it reduces the amount of light received by the diode, and from this change in condition, the size of the particle can be deduced and subsequently counted.

### Qualified personnel

This manual, as well as the linked operating manual, is intended for trained specialists who are familiar with the applicable regulations and standards in the area of application. The technical personnel responsible for commissioning and operating the device must have the appropriate qualifications. The qualifications can be acquired in the form of training courses or appropriate instructions. The technical personnel must be familiar with the contents of this operating manual, which must always be accessible.

### Safety information

Do not operate, maintain or carry out any procedure before reading the complete manual. Any individual operating the unit shall wear the following Personal Protective Equipment:

- Protective eyewear
- Safety shoes
- Gloves
- Overalls (or other suitable protective clothing)

Before carrying out any machine installation procedures and/or before use, one should scrupulously follow the instructions listed in the complete manual. Moreover, it is necessary to comply with the current regulations related to occupational accident prevention and safety in the workplace.

Failure to comply with the relevant safety regulations may result in death, serious injury or serious property damage.

### Dangers and Hazards that cannot be eliminated

- Electric shock risk on the electric motor; in case of motor malfunction
- Burn risk because of high temperatures
- Accidental oil leaks with consequent risk of slipping
- Hose breakage and resulting lubricant loss
- With oil temperatures exceeding 40/45 °C, it is vital to be extremely careful when handling the metal lances/the hoses and when moving the unit. Avoid direct contact with hot oil and with the filter body.

ALL EQUIPMENT SHOULD BE ALLOWED TO COOL PRIOR TO HANDLING, AFTER IT HAS BEEN IN USE.

### Transportation and Storage

The unit is shipped in a cardboard box with appropriate protective packaging and these should be recycled accordingly where possible.

The unit should be stored in a suitable location away from the production area when not in use. The unit should be stored with the caps provided on the ports. This location should not impede any other production or personnel.

### Assembly

- Locate/decide on tapping point into the hydraulic circuit and ensure it is fitted with an M16x2 pressure test point. If modifying the hydraulic system, ensure all pressure has been removed and the system isolated.

Only for LasPaC devices:

- Remove the waste cap from the low-pressure waste connector on the side of the unit.
- NOTE: This is done by pushing back the collar on the quick release fitting, this will free the waste plug. Do not pull on the orange retaining strap or the plug itself.

This will damage the plug and affect its functionality.

- Locate and remove the waste hose from the kit and decouple the mating fittings

▪ Connect the waste hose to the Particle Counter by pushing back the collar on the quick release fitting and inserting the male end of the waste hose.

NOTE: ensure the male fitting is pushed fully home and that the collar has secured itself back in place.

- Place the opposite end of the waste hose into a suitable receptacle to collect the outgoing fluid.

NOTE: It is advisable to utilise the supplied waste container for the initial purge of the unit (to remove previously pumped fluid to avoid cross contamination of fluids and samples).

Once the initial purge is complete, the waste hose should be returned to the sample reservoir (where possible). Do NOT connect the waste hose to a pressurized system. This will cause the Particle Counter to malfunction and could cause internal damage. There must be no extra restriction placed on the waste hose, this must be vented to atmosphere.

TOUS LES ÉQUIPEMENTS DOIVENT AVOIR REFROIDI AVANT D'ÊTRE MANIPULÉS, APRÈS AVOIR ÉTÉ UTILISÉS.

### Transport and storage

The device is shipped in a box with carton with an appropriate protective packaging, which must be recycled according to the possibilities.

The device must be stored in a suitable place outside the zone of production, unless it is not used. The device must be stored with the caps provided on the ports. This location should not impede other activities of production or personnel.

### Assembly

- Localise/ déterminer le point de prélevement dans le circuit hydraulique et s'assurer qu'il est équipé d'un point de test de pression M16x2. En cas de modification du système hydraulique, s'assurer que toute la pression a été éliminée et que le système a été isolé.

## Brevi istruzioni



Le presenti istruzioni contengono in forma concisa informazioni sulla sicurezza e sull'uso previsto del sistema di misurazione. Per scaricare le istruzioni d'uso complete e per effettuare il download di software e driver, collegarsi al sito [www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs).

Istruzioni complete e software



[www.stauff.com/diagtronics-docs](http://www.stauff.com/diagtronics-docs)

### Uso previsto

Particle Counter misura e quantifica lo stato di contaminazione da particelle solide in applicazioni nel campo idraulico. della lubrificazione e della trasmissione. L'unità è progettata come strumento accurato per applicazioni che utilizzano tutti gli oli minerali e i fluidi a base di petrolio; su richiesta, sono disponibili versioni anche per esteri di fosfato (ad es. Skydrol®) e miscela di acqua e glicole. Contattare STAUFF per maggiori dettagli.

L'unità è in grado di funzionare ai sensi di qualsiasi normativa internazionale di riferimento, quali ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 revisioni E e F, ISO11218, GB/T14039.

Il data logger integrato registra internamente risultati di test ed è utilizzabile quando non è possibile collegare un computer in modo permanente.

Lo strumento sfrutta il principio dell'estinzione della luce, in base al quale una sorgente di luce LED di precisione appositamente collimata viene utilizzata per illuminare il supporto di prova; questa luce viene poi catturata tramite un modulo fotodiodo. Quando una particella passa attraverso il fascio di luce, riduce la quantità di luce ricevuta dal diodo e da questo cambiamento di condizione è possibile dedurre la dimensione della particella e quindi effettuarne il conteggio.

### Personale qualificato

Questo manuale, e il manuale d'uso collegato, sono destinati a specialisti qualificati, che conoscono le normative e gli standard di riferimento del settore di applicazione. Il personale tecnico responsabile della messa in funzione e del funzionamento del dispositivo deve essere in possesso di competenze adeguate. Tali competenze possono essere acquisite tramite corsi di formazione o tramite opportune istruzioni impartite. Il personale tecnico deve conoscere alla perfezione i contenuti del manuale d'uso, che deve essere sempre accessibile per la consultazione.

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.

Quickguide-LasPaC/LPM • Multil • 6100311855 • 11/2024

### Pericoli e rischi che non possono essere eliminati

- Rischio di scosse elettriche sul motore elettrico, in caso di malfunzionamento del motore
- Rischio di ustione a causa delle alte temperature
- Rischio di scivolamento a causa di perdite accidentali di olio
- Perdita di lubrificante a causa della rottura del tubo flessibile
- In presenza di temperature dell'olio superiori a 40/45 °C è fondamentale prestare la massima attenzione quando si maneggiano le lance metalliche/i tubi flessibili e quando si sposta l'unità. Evitare il contatto diretto con l'olio caldo e con il corpo del filtro.

Dopo l'utilizzo, tutte le apparecchiature devono essere lasciate raffreddare prima di essere maneggiate.

### Trasporto e stoccaggio

L'unità è spedita in una scatola di cartone con un imballaggio protettivo appropriato che, se possibile, deve essere riciclato.

Quando non è utilizzata, l'unità deve essere conservata in un luogo adeguato, lontano dall'area di produzione. L'unità deve essere conservata con gli appositi tappi montati sulle porte. Riporre l'unità in un luogo che non crei attrito ad altre attività produttive o al personale.

### Montaggio

- Individuare/decidere il punto di allaccio all'impianto idraulico e verificare la presenza di un punto di test della pressione M16x2. Se si deve modificare il sistema idraulico, prima di farlo assicurarsi che sia stata rimossa tutta la pressione e che l'impianto sia stato isolato.

Solo per i dispositivi LasPaC:

- Rimuovere il tappo di scarico dal connettore di scarico a bassa pressione sul lato dell'unità.

NOTA BENE: per farlo, spingere indietro il collarino del raccordo a sgancio rapido, in modo da liberare il tappo di scarico.

Non tirare la fascetta arancione o il tappo stesso.

Questo potrebbe danneggiare il tappo e compromettere il funzionamento.

- Individuare e prendere il tubo flessibile di scarico dal kit e disaccoppiare i raccordi di accoppiamento.

Collegare il tubo flessibile di scarico alla Particle Counter spingendo all'indietro il collarino del raccordo a sgancio rapido e inserendo il terminale maschio del tubo flessibile di scarico.

NOTA BENE: spingere il connettore maschio fino in fondo e assicurarsi che il collarino torni in posizione.

Collocare l'estremità opposta del tubo flessibile di scarico in un recipiente adatto a raccogliere il liquido in uscita. NOTA BENE: consigli di utilizzare l'apposito contenitore fornito in dotazione per lo spruzzo iniziale dell'unità (per rimuovere il liquido precedentemente campionato ed evitare la contaminazione incrociata di liquidi e campioni).

Una volta completato lo spruzzo iniziale, il tubo flessibile di scarico va ricollocato nel serbatoio dei campioni (se possibile).

NON collegare il tubo flessibile di scarico a un impianto in pressione. Ciò causerebbe il malfunzionamento dell'unità.

Particle Counter è potenzialmente dannoso ai meccanismi interni. Sul tubo flessibile di scarico non devono esserci altre limitazioni e il tubo deve essere portato a pressione atmosferica.

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.

### Conformità

Questa sistema di misurazione è conforme alle direttive dell'Unione Europea (UE). Gli standard aggiornati sono riportati nelle istruzioni per l'uso complete.

Quickguide-LasPaC/LPM • Multil • 6100311855 • 11/2024

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.

### Uso previsto

Particle Counter misura e quantifica lo stato di contaminazione da particelle solide in applicazioni nel campo idraulico.

della lubrificazione e della trasmissione. L'unità è progettata come strumento accurato per applicazioni che utilizzano tutti gli oli minerali e i fluidi a base di petrolio; su richiesta, sono disponibili versioni anche per esteri di fosfato (ad es. Skydrol®) e miscela di acqua e glicole. Contattare STAUFF per maggiori dettagli.

L'unità è in grado di funzionare ai sensi di qualsiasi normativa internazionale di riferimento, quali ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 revisioni E e F, ISO11218, GB/T14039.

Il data logger integrato registra internamente risultati di test ed è utilizzabile quando non è possibile collegare un computer in modo permanente.

Lo strumento sfrutta il principio dell'estinzione della luce, in base al quale una sorgente di luce LED di precisione appositamente collimata viene utilizzata per illuminare il supporto di prova; questa luce viene poi catturata tramite un modulo fotodiodo. Quando una particella passa attraverso il fascio di luce, riduce la quantità di luce ricevuta dal diodo e da questo cambiamento di condizione è possibile dedurre la dimensione della particella e quindi effettuarne il conteggio.

■ Personale qualificato

Questo manuale, e il manuale d'uso collegato, sono destinati a specialisti qualificati, che conoscono le normative e gli standard di riferimento del settore di applicazione. Il personale tecnico responsabile della messa in funzione e del funzionamento del dispositivo deve essere in possesso di competenze adeguate. Tali competenze possono essere acquisite tramite corsi di formazione o tramite opportune istruzioni impartite. Il personale tecnico deve conoscere alla perfezione i contenuti del manuale d'uso, che deve essere sempre accessibile per la consultazione.

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.

### Uso previsto

Particle Counter misura e quantifica lo stato di contaminazione da particelle solide in applicazioni nel campo idraulico.

della lubrificazione e della trasmissione. L'unità è progettata come strumento accurato per applicazioni che utilizzano tutti gli oli minerali e i fluidi a base di petrolio; su richiesta, sono disponibili versioni anche per esteri di fosfato (ad es. Skydrol®) e miscela di acqua e glicole. Contattare STAUFF per maggiori dettagli.

L'unità è in grado di funzionare ai sensi di qualsiasi normativa internazionale di riferimento, quali ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 revisioni E e F, ISO11218, GB/T14039.

Il data logger integrato registra internamente risultati di test ed è utilizzabile quando non è possibile collegare un computer in modo permanente.

Lo strumento sfrutta il principio dell'estinzione della luce, in base al quale una sorgente di luce LED di precisione appositamente collimata viene utilizzata per illuminare il supporto di prova; questa luce viene poi catturata tramite un modulo fotodiodo. Quando una particella passa attraverso il fascio di luce, riduce la quantità di luce ricevuta dal diodo e da questo cambiamento di condizione è possibile dedurre la dimensione della particella e quindi effettuarne il conteggio.

■ Personale qualificato

Questo manuale, e il manuale d'uso collegato, sono destinati a specialisti qualificati, che conoscono le normative e gli standard di riferimento del settore di applicazione. Il personale tecnico responsabile della messa in funzione e del funzionamento del dispositivo deve essere in possesso di competenze adeguate. Tali competenze possono essere acquisite tramite corsi di formazione o tramite opportune istruzioni impartite. Il personale tecnico deve conoscere alla perfezione i contenuti del manuale d'uso, che deve essere sempre accessibile per la consultazione.

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.

### Uso previsto

Particle Counter misura e quantifica lo stato di contaminazione da particelle solide in applicazioni nel campo idraulico.

della lubrificazione e della trasmissione. L'unità è progettata come strumento accurato per applicazioni che utilizzano tutti gli oli minerali e i fluidi a base di petrolio; su richiesta, sono disponibili versioni anche per esteri di fosfato (ad es. Skydrol®) e miscela di acqua e glicole. Contattare STAUFF per maggiori dettagli.

L'unità è in grado di funzionare ai sensi di qualsiasi normativa internazionale di riferimento, quali ISO 4406, NAS 1638, AS 4059 revisioni E e F, ISO11218, GB/T14039.

Il data logger integrato registra internamente risultati di test ed è utilizzabile quando non è possibile collegare un computer in modo permanente.

Lo strumento sfrutta il principio dell'estinzione della luce, in base al quale una sorgente di luce LED di precisione appositamente collimata viene utilizzata per illuminare il supporto di prova; questa luce viene poi catturata tramite un modulo fotodiodo. Quando una particella passa attraverso il fascio di luce, riduce la quantità di luce ricevuta dal diodo e da questo cambiamento di condizione è possibile dedurre la dimensione della particella e quindi effettuarne il conteggio.

■ Personale qualificato

Questo manuale, e il manuale d'uso collegato, sono destinati a specialisti qualificati, che conoscono le normative e gli standard di riferimento del settore di applicazione. Il personale tecnico responsabile della messa in funzione e del funzionamento del dispositivo deve essere in possesso di competenze adeguate. Tali competenze possono essere acquisite tramite corsi di formazione o tramite opportune istruzioni impartite. Il personale tecnico deve conoscere alla perfezione i contenuti del manuale d'uso, che deve essere sempre accessibile per la consultazione.

### Informazioni di sicurezza

Non utilizzare l'apparecchio, non sopportarlo a manutenzione e non eseguire procedure di alcun tipo senza avere prima letto per intero il manuale. Chiunque utilizzi l'unità deve indossare i seguenti dispositivi di protezione personale:

- Occhiali di protezione
- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti
- Tutta da lavoro (o altri indumenti protettivi adeguati)

Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione della macchina e/o prima dell'utilizzo della macchina è fatto obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel manuale completo. Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare morte, lesioni gravi o gravi danni materiali.